

NACKS 作业现场安全风险坐标示意图



安全风险分级管控清单

序号	风险点(单元)名称	所在位置	主要危险(有害)因素	可能导致事故类型	风险等级/风险色度	采取的主要管控措施	责任人
1	进库油汽油/加柴油/汽油	加油站	汽油、柴油泄漏或其蒸气遇明火、静电引发燃烧、爆炸。	火灾爆炸	C/黄	《船舶加油作业要素》 《油品管理基准》 《危化化学品、油类应急处理基准》	综合采购部部长
2	油漆存放、收发	油漆库	油漆、稀释剂意外泄漏、遇明火、静电引发燃烧、爆炸。	爆炸	C/黄	《油漆管理基准》 《危化化学品、油类应急处理基准》	综合采购部部长
3	供气/卸车	丙烷站	丙烷泄漏、遇明火、静电等爆炸	爆炸	B/橙	作业基准: GBW-DL(Q)-003	动力部长
4	供气/卸车/换气	天然气站	天然气泄漏、压力过大/过小遇明火、静电等爆炸。	爆炸	C/黄	作业基准: GBW-DL(Q)-006	动力部长
5	供气/卸车	液氯站	液氯管道或阀门等连接处遇泄漏或爆破。	爆炸	C/黄	作业基准: GBW-DL(Q)-005	动力部长
6	RTT探伤	探伤	人员误入X射线作业区，或X射线作业前危险区域人员未避开不贴膜，使人员受X射线辐射照射。	辐射	D/V蓝	作业基准: 8002-01	船体检验科长
7	涂料保管以及接收处理作业	JF/BP探伤	涂料或粗细粉尘遇火极易发生火灾爆炸。	火灾爆炸	D/V蓝	作业基准: 内-环-规5-2、内-3-6	内业科长
8	机配作业	堆立车间	防倒补强材焊接未按基准执行, 焊接不牢固, 引起防倒材崩裂, 材料倒塌。	材料倒塌伤人	D/V蓝	按照制-经-J-18《分段防倾倒补强作业基准》。	组立科长
9	卡车运输	厂内外	卡车1.8m长, 厂内外转弯不方便, 容易发生碰撞。	碰撞	D/V蓝	作业基准: 制-工-管-作-010	管工科长

10	分段定位	定立/驳坞	分段PE/接载后, 防侧措施不到位, 导致分段侧倒, 造成了人员重大伤亡及财产损失。	分段侧倒	C/黄	《分段搭载及定位一般注意事项》 《分段E定位作业》 《大型分段搭载作业基准》 《分段吊着定位作业基准》	建造部长
11	脚手架上作业	组立/定立/驳坞/舾装船	脚手架搭设不规范或被临时拆解, 未能复原受力后发生坍塌, 造成人员坠落死亡或重伤, 以及物品损坏。	脚手架坍塌	C/黄	严格执行反扣改动脚手架, 脚手架设置及点检基准	建造部长
12	检修喷涂作业	舾装船/建造	涂装作业过程中有机溶剂浓度过高, 涂装作业防火间距不够, 或灭火器未满足防火规定。造成混合作业引起火灾爆炸。	火灾、爆炸	C/黄	《有机溶剂浓度检测判定基准》 《高压无气喷涂作业基准》	建造部长/外管部长
13	船室内舾装品取付、焊接	坞内, 码头舾装船	动火点下方, 范围有易燃物或动火点有可燃气泄漏。	火灾、爆炸	C/黄	制-船-船-作-25、-26、-27、《动火作业安全管理规定》、《舾装船二级动火作业许可证》。 1. 严格执行作业基准; 2. 通风排气工作要彻底; 3. 避免混合作业, 尤其是与涂层相关的作业要彻底隔离; 4. 严格实施动火申请、审批制度。	舾装部长
14	狭小空间内作业/火气作业	机舱/管工、普工、铁舾、计装	狭小空间内作业, 空间不良, 通风不畅, 易发生人员跌倒, 焊接作业中二氧化氮超标, 造成缺氧窒息, 火气作业中可燃气泄漏, 遇火星发生爆燃。	窒息、爆炸	C/黄	作业基准: 制-机-作-023	舾装部长
15	龙门移动/出场作业	船坞/码头运输	船体, 坎门移动过快, 在水中惯性大, 控制困难, 风浪对船舶的稳定性由安全隐患, 风浪对船体的碰撞可能引起船能与切割, 码头等发生碰撞。	碰撞	C/黄	作业基准: 制-机-作-501、502、508	舾装部长
16	油漆作业	机舱/管工	禁火区内燃治资源或挥发的油漆遇明火或打磨作业火星导致火灾爆炸。	燃着后火灾爆炸	C/黄	作业基准: 制-机-作-205	机舱科长
17	分段箱、动力电缆的接离与操作	三铁	未严格执行, 带电操作, 个人防护不足。	触电的危险	D/V蓝	作业基准: 制-电-三供001	电器科长
18	起重吊运作业	起重	司机误操作, 指挥信号错误或不明确, 起重机械电气装置或机构失灵均会造成吊物落下, 人员进入吊物下方造成分段靠近吊物有被吊物砸压的危险。	吊物落伤人	C/黄	1. 《一般挂钢作业基准》; 2. 进入吊物下方作业前应, 吊物下应设可靠支撑; 3. 吊物运行中, 周围人员保持够的安全距离; 4. 不断改善提高设备的安全性。	所属部长
19	NACKS与临港油库相邻区域	NACKS与临港油库相邻区域	1) NACKS发生火灾; 2) 油库方发生火灾; 3) 油库方发生有毒气体大量泄漏与NACKS动火引发火灾; 4) 港库码头油品泄漏至江面遇NACKS码头动火引发火灾。	火灾爆炸	B/橙	1. 对油库周边的油气浓度的监测与报警; 2. 建立双方应急响应预案并演练。	建造部长 安全卫生部长
20	高架车上作业	组立/定立/驳坞/舾装船	操作高架车时周围环境确认不充分, 操作失误, 造成高架车误动作或操作幅度过大与其他物品碰撞及人员挤压。	碰撞/挤压	D/V蓝	《高空作业车作业基准》	所属部长
21	高架车上作业	组立/定立/驳坞/舾装船	高架车与分段金属等发生碰撞, 被撞线缆带电在接触带过大的平台上运行, 在发生这个情况下不能恰当处理将引起危险。	车辆翻倒/人员坠落	C/黄	《高空作业车作业基准》	所属部长
22	焊接、切割、打磨、喷砂等作业	普遍	焊接作业场内通风换气不良, 作业者未切实使用的防护口罩。	烟尘引起尘肺	D/V蓝	1. 合理设置通风设施; 2. 为员工配发并教育, 教育其切实使用防尘护具。	所属部长
23	焊接、切割、打磨、喷砂等作业及空压站、高架车等场所和设备旁作业	普遍	作业过程中的设备旋转、敲击、落物下, 喷砂、打磨处, 气流等引发的噪音强度高, 影响作业者个人防护意识不强。	噪声声引起听力损伤	D/V蓝	1. 加强作业管理, 尽可能降低噪音产生; 2. 加强防噪声伤害教育, 为员工本配发并监督其切实使用耳塞。	所属部长
24	车辆行驶/运输	普遍	车辆行驶速度过快时转向, 或两台叉车拖运物件运动相互挤撞。	相撞	D/V蓝	1. 严格控制车速(<20km/h), 并加强监督; 2. 加强驾驶员人员的技能培训与考核; 3. 严禁禁止两台叉车抬运物件。	所属部长